





Fiche Technique TIREUSES SANS CO2

- Avant de commencer s'assurer que :




Le thermostat est sur 0




La vanne de sortie de la bière est fermée


- La mise en place :



Bien remonter la poignée du coupleur jusqu'au cran



Brancher le coupleur sur le fut



Percer le fut



Ouvrir la vanne de sortie de la bière

Conseils et astuces :

1. Exposer la tireuse à l'ombre de préférence
2. Conserver le fut au frais avant utilisation



Fiche Technique TIREUSES SANS CO2

Purger l'eau et la mousse jusqu'à obtenir un flux continu de bière



7

8

Tourner le thermostat au maximum



Vous pouvez servir la bière



9



10

Une fois vide, dégazer le fut à l'aide d'un tournevis




11

Jeter le fut, dans un conteneur destiné au plastique

Conseils et astuces :

3. Refroidir les gobelets/verres à l'eau fraîche avant tirage
4. Si la bière mousse trop diminuer le débit



Si la bière mousse trop

Si OK